



BWO 155 BLUEONE

**HOCHEFFIZIENZ-
UNIVERSAL-ROTOR
HIGH EFFICIENCY
UNIVERSAL-ROTOR**



**MADE IN
GERMANY**



VORTEX



Art.-Nr. 399-101-090



4 250025 119089

ROTOREN FÜR VORTEX PUMPEN ROTORS FOR VORTEX PUMPS



BWO 155 BLUEONE

399-101-090



ROTOR BW 152-154

301-101-185



W-ROTOR BW 152-154 NUR FÜR W-MOTOR

301-101-365



Mehr Informationen unter:
www.deutsche-vortex.de/rotoren



Deutsche Vortex GmbH & Co. KG
Kästnerstraße 6
71642 Ludwigsburg · Germany
Fon: +49(0)7141.2552-0
www.deutsche-vortex.de

Austausch Rotor



Gefahr! Tod durch Stromschlag.



- ▶ Vor Arbeiten an Pumpe Stromkreislauf spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern (siehe Bild 1).
- ▶ Spannungsfreiheit feststellen.

Hinweis: Defekte Lagerkugel zerstört das Rotorlager.
Vor Einbau des Rotors Beschaffenheit der Lagerkugel prüfen (siehe Bild 7).

- Exakte Kugelform \varnothing 3,5 mm
- Glatte Oberfläche
- ▶ Bei beschädigtem Lagerstift den Motor tauschen.

