

Achtung!

Ergänzung zu Kapitel 6.5 ("Produkt in Betrieb nehmen").

In Verbindung mit der neuen, ummantelten Kaltleitersonde kann es unter Umständen dazu kommen, dass die rote LED nicht erlischt bzw. der akustische Alarm nicht verstummt.

In diesem Fall muss zusätzlich die "Reset-Taste" gedrückt werden um den Alarmzustand zu quittieren.

Attention!

Supplement to Chapter 6.5 ("Commissioning the product").

In conjunction with the new, covered PTC thermistor, it may under certain circumstances occur that the red LED does not switch off or acoustic alarm does not stop.

In this case, the "Reset button" must also be pressed to acknowledge the alarm status.